

Bezpečnost a Dokument o ochraně zdraví

podle § 5 zákona o ochraně zaměstnanců (AschG)

Vyhodnocení pily a hoblovny

(Identifikace a hodnocení rizik a zátěže na pracovišti)

s oblastmi

- ☐ Pila
- ☐ Hala na hoblování
- ☐ Workshop
- ☐ Dřevěný dvůr

- ☐ Stanová hala
- ☐ Kancelář
- ☐ Sklad

Obecné informace

Společnost: Ortner-Holz GmbH
Pila a hoblovna

Adresa: Zeller Str. 50
A-4284 Tragwein

Počet zaměstnanců (včetně zaměstnanců na částečný úvazek): 50

Hodnocení provedl: Generální ředitel, bezpečnostní expert
Inženýr Markus Putz, AUVA
Bühlerweg 1, A-4210 Gallneukirchen

Datum hodnocení: 19.11.2004; doplněno 30.09.2008, 16.10.2009, 21.09.2010, 03.11.2011,
13.02.2014 a 26.11.2014, 02.04.2015, 09.02.2017.
17.02.2018, 06.05.2019
Vyhodnocení po 13. 2. 2014; doplněno z důvodu závažného pracovního
úrazu dne 16. 11. 2014, vyhodnocení po 2. 3. 2015.
Post-hodnocení 21/02/2018
-Bezpečnost práce každý pátek pro vedoucí pracovníky na dílně
12.03.2020: Byla vypracována a provedena opatření Corona
20.05.2021 Následné vyhodnocení nového kůrovcového mlýna,
bezpečnostní oplocení
01.11.2021: Zavedení 3G na pracovišti, Covid nové antigenní testy 2x
týdně interní firma
15/09/2021: Vyhodnocení nového topného systému, školení
zaměstnanců Karlinger, Rabeder a Schartmüller
23.02.2023: Aktualizace všech hodnocení, opakovací školení pro
všechny zaměstnance
05.10.2023 Balíky řeziva shozené na vysoko zdvižný vozík. Následné
vyhodnocení provozu vysoko zdvižného vozíku
31.10.2023 Následné hodnocení systému ořezávání po průmyslové
havárii v Bastyr
27.01.2026: Sluchátka jsou zakázána. Rádio na strojích smí být
nastaveno pouze tak hlasitě, aby byly slyšet všechny okolní zvuky.

21.07.2026: - Na míru přizpůsobená ochrana sluchu by měla být kontrolována každé 3 roky

Osoba zodpovědná/odpovědný za realizaci závad/opatření: Rudolf Ortner (GF)

Bezpečnostní pracovník: Rudolf Ortner
Hannes Riepl

Odborník na bezpečnost: Markus Putz, AUVA.

Pracovní lékař: Margit Duncan-Mayerhofer

První pomoc: Franz Hackl, Dominic Karlinger, Maurice Stadler, Hannes Schartmüller, Markus Stingerder.

Obecné informace:

V celém areálu společnosti je přísně zakázáno kouřit! Kouření není povoleno v halách ani na venkovních prostranstvích. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech pro kuřáky (před kanceláří + před retro halou)!



Hodnocení budov

Ano	ne	nepoužije se	Obecné	Poznámky/poznámky
x			Únikové cesty bez skladování?	Kontrola každý pátek
x			Únikové dveře nejsou zamčené?	Kontrola každý pátek
x			Hygienické zařízení v pořádku?	Každou středu a sobotu se čistí a kontrolují.
x			Je zavedena preventivní požární ochrana?	Cvičení s hasicím přístrojem prosinec 2014 Cvičení s hasicím přístrojem srpen 2018 Kontrola požárního poplachového systému Požární cvičení únor 2019
X			Protipožární opatření Údržba	Osvědčení/příkaz pro práci za horka
x			Je k dispozici lékárnička a její obsah je zkontrolován?	Audit byl proveden v letech 2010/2011/2012/2013. Nové vybavení Jän. 2015: jedna lékárnička v místnosti pro zaměstnance a jedna lékárnička v hoblovně/ostřovně.
x			Existují nějaké zákony, které musí být zveřejněny?	K dispozici ke zhlédnutí na internetu!
x			Tísňová čísla napsaná na telefonu?	Dokončeno dne 01.12.2014
x			Nová stanová hala, vyhodnoceno. Nouzový východ, hasicí přístroj	06.02.2018
X			Roletová vrata na trhu se dřevem poškozená vysokozdvíhým vozíkem. Bezpečnost již nelze zaručit - vrata jsou vyměněna.	02.05.2019
x			Pila	Bezpečný stojan "Schody" 25.02.2018

Hodnocení podle zákona o ochraně mateřství

Postižené pracoviště/oblast/pracoviště: V současné době nejsou ve výrobě zaměstnány žádné ženy.

Ano	ne	nepoužije se	Typ nárazu/expozice	Poznámky/poznámky
		x	Nárazy, vibrace	
		x	ruční stěhování těžkých břemen (pravidelně <5 kg, příležitostně >10 kg).	
		x	Hluk	
		x	Extrémní chlad/teplo	
		x	Zvýšená fyzická zátěž	
		x	Nebezpečné látky	
		x	Prach, kouř nebo mlha	
		x	Manipulace s kyselinami, zásadami	
		x	Nakládání s aromatickými uhlovodíky	

Nebezpečí/expozice/pokyny identifikované v celé organizaci

Oblasti	Zjištěné nedostatky/opatření/odkazy	Odpovědná osoba	erl.
Workshop	V dílně je uloženo několik nezajištěných sudů s tukem a olejem (bez podšálku).	Pan Ortner	2013
	Je vybudován sklad oleje.	Pan Ortner	2014
	Nové nářadí a bezpečnostní vybavení pro zámečníky. Ochranné brýle, protiprachové masky	Pan Mileder	2019
Prostor pro křídla	Je postavena nová brusírna. Je nainstalována nová rámová bruska pil se shodou s CE.	Pan Ortner	2018
Pilařský závod	U vchodu do spodní části objektu (výstup na schodiště) je vhodné umístit značku ("Zákaz vstupu nepovolaným osobám").	Pan Ortner	květen 2013
	Osvětlení v pilařské hale/sklepu a při odkorňování není dostatečné.	Pan Ortner	prosinec 2014
	Elektronická ochrana vývodů pily	Pan Ortner	leden 2015
	Bezpečnost válců s hroty díky mřížovému uzávěru a ochrannému krytu.	Pan Ortner	duben 2015
	Ochrana proti pádu včetně osobních ochranných prostředků pro stohovací systém	Pan Ortner	leden 2018
	Instalace upínacích vozíků Mayrhofer. Bezpečnost CE	Pan Ortner	únor 2018
	Vyhodnocení hřbetu: bezpečnostní klín, ochrana válečků	Pan Ortner	únor 2018
	Přestavba štěpkovače a jeho izolace pro snížení hluku pro zaměstnance	Pan Ortner	leden 2019
Hoblovka	Vlastní instruktážní hoblovka	Pan Ortner	listopad 2021
	Instalovaný a zkontrolovaný jeřáb	Pan Wahlmüller	duben 2015
	Pomůcka pro zvedání s nůžkovým zvedacím stolem	Pan Ortner	listopad 2017
	Válečkový dopravník na kartáčovacím stroji usnadňuje práci a šetří záda.	Pan Ortner	listopad 2018
	Nůžkový zvedací stůl pro usnadnění práce	Pan Ortner	únor 2019
		Pan Ortner	listopad 2021

Celkový provoz	Společný kurz pro řidiče vysokozdvížných vozíků včetně výuky ve společnosti Ortner-Holz Trenér: pan Gregor Reiter Pokyn: Alexander Strobl	Pan Ortner Pan Strobl	2016
	Budoucí workshop 2013 + 2014: Interní a externí zlepšení, pracovní atmosféra, procesy a organizace, popisy pracovních míst, dohody o rozhraní, pracovní komfort, bezpečnost práce.		
	Další zlepšení ochrany zaměstnanců najdete v příloze v části "Inovace v oblasti bezpečnosti práce".		
	Pro každý stroj bylo provedeno nové hodnocení a byly připraveny a vyškoleny rozsáhlé návody. Přehodnocení a úprava instrukčních dokumentů	Pan Ortner Pan Ortner	duben 2015 Květen 2019
	V celé rostlině není žádný alkohol. Písemný návod	Pan Aspacher	listopad 2015
Inspekce 13. 2. 2014 a listopad/prosinec 2014/leden 2015/březen 2015			
Obecné	V současné době není žádný SVP; jeden zaměstnanec již byl přihlášen ke školení.	Pan Ortner Pan Strobl od roku 2015	2. čtvrtletí 2014
Obecné	Umístění dvou lékárniček v hoblovně/ostříčce. Kontrola a obnovení obsahu	Pan Ortner	Jaro 2014
		Pan Fragner	prosinec 2014
Venkovní prostor	Oprava světelné mřížky na vstupní straně	Pan Ortner	Jaro 2014
Recenze	Kontrola vysokozdvížných vozíků je v současné době otevřena	Pan Ortner	Jaro 2014
Celkový provoz	Další zlepšení ochrany zaměstnanců najdete v příloze v části "Inovace v oblasti bezpečnosti práce".	Pan Ortner	Průběžně
	V budoucnu budou tyto inovace zahrnuty do hodnocení jednou ročně (v únoru).		
Odchod z firmy	Zrcadlo instalované u výjezdu ze silnice. Na základě žádosti podané na oddělení údržby silnic byla povolena instalace dopravního zrcadla.		březen 2013
Podlahová pila	Na pohony ve sklepe pily byly namontovány ochranné mříže.	Pan Ortner	červenec 2014
	Přístup je zajištěn elektrickými bezpečnostními vraty. Sklep pily bude oceněn samostatně.		Jan. 2015
	Byly zakoupeny schody pro bezpečné stání na pile. Stojany vedle výstupu z okružní linky	Pan Ortner	únor 2018

Výsuvný válec rámu pily	Po Gruberově nehodě v listopadu 2014 byl pohon válce s hroty spojen s ochrannou mříží. Kromě toho je na výsuvné válce namontován ochranný kryt.	Pan Ortner	duben 2015
Škola práce	Každý zaměstnanec dostane jednou ročně bezpečnostní obuv od společnosti Schütze Tragwein.	Pan Strobl	září 2017
Napínací vozík	Instalace nového upínacího vozíku. Bezpečnostní koncepce Mayrhofer v souladu s CE	Pan Ortner	leden 2018
Rámová pila	Obsluha brány dostává rukavice odolné proti pořezání, aby nedošlo k pořezání.	Pan Ortner	březen 2019
Inspekce dne 10/08/2020			
Covid 19	Vyhodnocení, zda byla všechna opatření provedena udržitelným způsobem.	Pan Ortner Paní Lindnerová	Průběžně
Místnosti pro zaměstnance	Workshop se zaměstnanci, co zaměstnanci chtějí, co zlepšuje rámcové podmínky.	Pan Ortner Paní Lindnerová	Květen 2020
Odkorňování	Slepá skvrna za měřením je nebezpečné, protože nevidíte projíždějící řidiče nákladních vozidel. Byla nainstalována kamera	Pan Moser Pan Ortner	srpen 2020
Covid	Zavedení 3G na pracovišti, Covid nové antigenní testy 2x týdně v rámci společnosti	Pan Ortner Paní Lindnerová	Průběžně
Kůrovcový mlýn	Následné hodnocení, bezpečnostní oplocení	Pan Moser Pan Ortner	Květen 2021
Systém vytápění	Nové hodnocení, školení zaměstnanců Karlinger, Rabeder a Schartmüller	Pan Ortner	září 2021
Kontrola dne 12.01.2023			
Dopravní trasy	Hodnocení dopravy a chodníků, značení pro registraci	Pan Leitner	Průběžně
Parkoviště MA	Rozšíření parkoviště pro zaměstnance	Pan Ortner	listopad 2023
IBC - kontejner	Zajistíte správné označování	Pan Leitner	Průběžně

Obecné informace o pracovním prostoru/pracovišti

(Zaškrtněte, prosím, co je vhodné)

Činnost Výroba: Řezání a hoblování

Činnost v dílně: Opravy / obrábění kovů

Kancelářská práce: Obecné kancelářské práce a prodej

Existují omezení pro zaměstnávání

Ano	ne	nepoužije se	Zaměstnanci	Poznámky/poznámky
	x		Ženy	
x			Učňové	Učňové mohou vykonávat pouze přesně zadané činnosti. Za učně odpovídá vedoucí směny. Uční mohou pracovat s jakýmkoli pilařským strojem

				po 12 měsících výcviku a po absolvování bezpečnostního školení v odborné škole. Předpokladem je osvědčení o absolvování bezpečnostního školení v odborné škole. Od 18. měsíce učňovské praxe můžete pracovat s jakýmkoli strojem.
x			Teenageři	Prázdninovní stážisté mohou vykonávat pouze činnosti, které jim byly přiděleny.
x			Ochutnávka studentů	Studenti mohou procházet výrobou pouze pod dohledem vedoucího směny.
		x	Těhotné ženy/kojící matky	

Mladí lidé/učňové (v současné době jsou ve společnosti 3 učni)



Právní základ:

Upozorňujeme na omezení zaměstnávání podle zákona o zaměstnávání dětí a mládeže (KJBG)!

Obecná ustanovení:

- ◇ Přestávka po 4,5 hodinách, nejméně 0,5 hodiny.
- ◇ Pracovní doba: pouze od 6 do 20 hodin, max. 9 hodin denně, max. 10 hodin na opravy.
- ◇ Pracovní doba: max. 40 hodin týdně, odpočinek min. 12 hodin.
- ◇ Zákaz práce v neděli a o svátcích, volno o víkendech alespoň 43 hodin.
- ◇ žádná noční práce, žádná akordní práce až do věku 16 let.

Učňové nesmějí být zaměstnávání při těchto činnostech:

- ◇ Práce s nebezpečnými látkami (vysoce hořlavé, výbušné, toxické, žíravé, dráždivé pro kůži a sliznice, např. nitro, benzen, tetrachlormethan).
- ◇ Práce s xylenem, toluenem, metanolem, trichlorethanem, pentachlorethanem, fluorovodíkem (povoleno pro učně starší 17 let).
- ◇ Práce s nebezpečnými zařízeními, jako jsou: dřevoobráběcí stroje, pily, hoblovací a frézovací stroje, pásové brusky, dýchovací stroje, řetězové pily, děrovací a lisovací stroje, úhlové brusky nad 1200 W, brusky na hrany, ruční vrtačky s nástavci (výjimky: od 18 měsíců, pod dohledem).
- ◇ Malířské práce stříkáním (povoleno od začátku 2. ročníku odborné přípravy)
- ◇ Lešení od 4 m (výjimka od 18 let pod dohledem)

Je vyžadován důkaz o odborných znalostech?

Ano	ne	nepoužije se	Provozní zdroje	Poznámky/poznámky
x			Vysokozdvíhový vozík	Všichni řidiči vysokozdvíhových vozíků mají řidičské oprávnění na vysokozdvíhové vozíky; 5 zaměstnanců získalo řidičské oprávnění na vysokozdvíhové vozíky v roce 2013. Kopie řidičských průkazů na vysokozdvíhový vozík jsou k dispozici v kanceláři - vydávají se písemné řidičské průkazy.
	x		Jeřáby	
		x	Výtahy	

Požadované zvláštní kontrolní povinnosti

Ano	ne	nepoužije se	Typ vyšetření	Poznámky/poznámky
x			Vystavení hluku: audiometrický funkční test	V oblasti pily a hoblovny
	x		Vystavení nebezpečným látkám, jako jsou ☐ Svářecí výpary ☐ Malířské práce stříkáním ☐ Nebezpečné plyny a výpary	

Požadované osobní ochranné prostředky

Ano	ne	nepoužije se	Ochranné vybavení	Poznámky (značka/požadavky, vylepšení)
x			Ochranné rukavice	
x			Ochranné brýle	
x			Pracovní oděvy	
x			Pracovní obuv	
x			Ochrana sluchu	Na míru přizpůsobená ochrana sluchu by měla být kontrolována každé 3 roky
x			Ochrana dýchacích cest	Prachová maska
x			Ochrana pokožky	
x		x	Ochrana proti pádu	SW třídící stohovací systém

Označení oblasti / omezení přístupu

Ano	ne	nepoužije se	Objekt	Poznámky/poznámky
x			Pila	
x			Kotelna	
x			Hoblovka	
	x		Skladování nebezpečných látek	

Povinnost kontroly se vztahuje na

Ano	ne	nepoužije se	Objekt	Poznámky/poznámky (zkontroluje)
x			Jeřáby	K dispozici je zkušební deník
x			Vysokozdvíhací vozík	Vysokozdvíhací vozík a kolový nakladač; k dispozici zkušební protokol
x			Brány	K dispozici jsou testovací knihy
x			Vytápění	Vytápění dřevní štěpkou
x			Elektrická instalace	
x			Ochrana před bleskem	
x			Hasicí přístroj	K dispozici je kontrolní nálepka

Ano	ne	nepoužije se	Objekt	Poznámky/poznámky (zkontroluje)
		x	Chladicí systém	

	x		Vzduchový kompresor	
x			Skladovací nádrže	5000lt Diesel vlastní čerpací stanice
		x	Systém kapalných plynů	
x			Sání	
		x	Výtah	

Kde jsou dokumenty k dispozici? Úřad

Nebezpečí nebo zátěž na jednotlivých pracovištích/prostorech, strojích, činnostech

(Jako kontrolní seznam použijte akční listy hodnotitele a zapište do nich nedostatky/připomínky)

platí	Pracoviště/ Stroj/systém (List s opatřeními od AUVA)	Značka/typ	Identifikovaná závada nebo požadované opatření/pokyny	erl.
☐	Rám pily	Wuster & Dietz	Používejte rukavice odolné proti pořezání. Bylo nainstalováno vytápění kabiny. Bylo nainstalováno elektronické bezpečnostní zařízení pro výsuvnou rolovací bránu. Přístup k pohonu brány během provozu je zakázán. Po Gruberově nehodě v listopadu 2014 byl pohon válce s hroty spojen s ochrannou mříží. Kromě toho je na výsuvné válce namontován ochranný kryt. Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance Pracovní rukavice odolné proti pořezání, abyste se při upínání nepořezali. Byl nainstalován nový upínací vozík se shodou CE	prosinec 2014 Jan. 2015 duben 2015 duben 2015 únor 2019 Jan. 2018
	Napínací vozík	Mayrhofer		

☐	Ruční stroje	různá zařízení Klambauer	Ruční stroje mohou obsluhovat pouze vyškolení technici nebo truhláři. Všechny elektrické kabely ručních přístrojů zkontrolovat, zda nejsou poškozené a odizolované, a opravit je.	Jan. 2015 Květen 2019
☐	Ložiska obecně		Úklid jednou týdně Věnujte pozornost poměru výšky a šířky balíčků SH. Nepřibližujte se k hromadám klád. Zákaz vstupu do skladu klád. Balíčky SH úhledně položte na sebe. Jakmile začne balík viset, musí jej správce stavby přemístit. Police mohou být zatíženy pouze maximálním zatížením, které je na nich uvedeno. Vysokozdvížné vozíky musí být pravidelně kontrolovány kvalifikovanou osobou.	2017 2018 2018 2018 2018 duben 2019
☐	9 Vysokozdvížný vozík (spalovací motor) 3 Vysokozdvížný vozík (elektromotor)	5x Linde, Jumbo, Lancia Boss, Bulmor	Kovový box na zadní straně pro podložku Omezení balení řeziva na 2 kusy (následný pokyn) Vysokozdvížné vozíky musí být pravidelně kontrolovány kvalifikovanou osobou. Správné a bezpečné nabíjení baterií	2013 říjen 2023 duben 2019 srpen 2023
☐	4 kolové nakladače	Volvo	Při couvání buďte opatrní; vždy se ujistěte, že za kolovým nakladačem nikdo nestojí.	2017
☐	1 rypadlo na klády	Liebherr	Rypadlo smí obsluhovat pouze vyškolení a poučení zaměstnanci.	srpen 2018

☐	Automatická dvojitá ořezávačka	EWD	Nehoda ze dne 4.2.2014: pan Holzer sáhl do běžícího pilového kotouče. Opatření: Pokyny Používejte rukavice odolné proti pořezání Zlepšení ochranného krytu. Brzda pilového kotouče byla vyměněna Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance Byly nainstalovány bezpečnostní dveře Při nehodě dne 31. 10. 2023 sáhl pan Pastir do běžícího dopravníkového pásu. Přímo vedle dopravníkového pásu bylo instalováno opatření pro nouzové zastavení oblasti.	únor 2014 únor 2014 únor 2014 duben 2015 listopad 2018 říjen 2023
☐	Práce na vyvýšených stojanech		Nové žebříky; vadné žebříky musí být zlikvidovány.	listopad 2013
☐	Vaakumheber	Leweke	Nevstupujte pod zavěšená břemena: Pokyny Demontované stránky	Jan. 2014 Únor 2021
☐	Ruční manipulace s břemeny		Správné zvedání předvedla fyzioterapeutka paní Huberová.	
☐	Oblouková svářečka v ochranném plynu	Fronius	Obsluhovat jej smí pouze vyškolený personál.	
☐	Elektrický svařovací transformátor		Obsluhovat jej smí pouze vyškolený personál.	
☐	Soustruh	Replika Voest	Obsluhovat jej smí pouze vyškolený personál. Pozor: rotující části	Jan. 2015

☐	Přepřacování kotoučové pily	EWD BNKT6	Byla nainstalována bezpečnostní kamera.	2013
			Byly nainstalovány bezpečnostní dveře	2018
	Technická místnost BNK a hoblovka		Výrobek a upozornění na výplach očí byly obnoveny.	2013
			Skladování pilových kotoučů Technická místnost BNK: byla postavena dřevěná konstrukce pro bezpečné skladování pilových kotoučů.	2014
			Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance	duben 2015
☐	Automatický stroj na řezání na délku	EWD		
☐	Optimalizace příčné pily	DimTer	Před každým uvedením do provozu je třeba zkontrolovat ochranná zařízení.	
			Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance	duben 2015
☐	Třídící a stohovací jednotka	TC Strojírenství	Stroj byl instalován v roce 2010, ale dosud nemá označení CE. Pozor: Přístup pouze po zabezpečených cestách.	březen 2014
			Byla nainstalována nová světelná mřížka Upozornění: Požádejte dodavatele o dokument o shodě, protože v současné době stále chybí!	
			CE je zapnuta!	březen 2014
			Pod podlahovým stohovacím systémem je nutné nosit ochrannou přilbu	Jan. 2015
			Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance	duben 2015

☐	2 automatické hoblíky	Společnost Wenig	Vyměňte ochranný kryt tlakové klapky plynu. Spínač nouzového zastavení musí být opraven. Prohlubte výuku! Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance	listopad 2014 září 2014 Jan. 2015 duben 2015
☐	Opěrný žebřík		Novinka z roku 2013	2013
☐	Stupňovitý žebřík		Na vadné žebříky se nesmí lézt.	
☐	Dopravní pás		Ochrana SW pásma Vypínač namontovaný přímo vedle pásu.	Jan. 2015 Jan. 2015
☐	Práce s motorovou pilou		Byly zakoupeny 2 nové motorové pily	
☐	Třídící jeřáb	Baljer/Zembrod		
☐	Systém odkorňování	VK Prodinger & Scheitel	Před výstupem na kůrovcovou věž zkontrolujte, zda je zábradlí pevně na svém místě. Pozor: rotační části systému Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance	duben 2015
☐	Redukce kořenů	Baljer/Zembrod		
☐	4 sušicí komory	Mühlböck	Proběhl seminář o správném plnění	listopad 2018
☐	Zařízení na spalování biomasy	Mawera	Recenze na 21. května 2013 Generální oprava 04.2014	květen 2013 duben 2014
☐	Palivový systém	Pozemní nádrž	Přestavba na podzemní nádrž včetně odlučovače oleje	duben 2017
☐	Nožní příčná pila		Nehoda ze dne 4. listopadu 2010 (pan Tijanovic); nebezpečí způsobené otevřeným pilovým kotoučem. Opatření ke zvýšení bezpečnosti práce: Úprava příčné pily: Připevnění ochranné kapotáže na nožním spínači 1,8 m před pilovým kotoučem. Pevný kryt nad pilovým kotoučem + nová pneumatická pila	únor 2011

☐	Řezací pila	Opticat S90	Před každým uvedením do provozu je třeba zkontrolovat ochranná zařízení.	
☐	Řezací pila	Raimann	Před každým uvedením do provozu je třeba zkontrolovat ochranná zařízení.	
☐	Hasicí přístroj		Obnovení plánu požární ochrany a cvičení se zaměstnanci. Byl aktualizován plán požární ochrany podniku, zkontrolovány všechny hasicí přístroje a se zaměstnanci bylo provedeno požární cvičení.	2018
☐	Požární poplachový systém	Siemens	V létě 2013 byl významně rozšířen systém požární signalizace: třídírna, pila, teplárna. Výroční hodnocení	2013 2019
☐	Budoucí workshop		Workshop pro větší bezpečnost a lepší pracovní podmínky na pracovišti	březen 2016
☐	Hasicí systém jisker		U odsávacího zařízení v hoblovně byl instalován hasicí systém; zaměstnanci byli proškoleni.	prosinec 2013
☐	Pilařský sklep a podlahový stohovací systém		Montáž bezpečnostních dveří Bylo zakoupeno 10 nových ochranných přileb. Zvláštní pokyny pro všechny zaměstnance Zhodnocení nového pilového sklepa + obnova vibračního žlabu	Jan. 2015 Jan. 2015 duben 2015 Jan. 2018
☐	Den bezpečnosti		Jeden den se všemi zaměstnanci kvůli bezpečnosti. Dozor pan Ing. Putz AUVA	únor 2017
☐	Covid 19		Byl vyvinut a implementován vlastní bezpečnostní koncept proti infekci Covid 19. Zaměřuje se na ochranu zaměstnanců a zachování provozu	březen 2020
☐	Generál pily		Sluchátka jsou zakázána. Rádio na strojích smí být nastaveno pouze tak hlasitě, aby byly slyšet všechny okolní zvuky.	Leden 2026

Pila

Následné hodnocení v souvislosti s vážným pracovním úrazem v pondělí 3. listopadu 2014.

V důsledku této nehody byla přijata následující opatření:

- Dne 6. listopadu 2014 proběhlo speciální bezpečnostní školení všech zaměstnanců z výrobní oblasti na téma "Vstupujte do sklepa pily pouze tehdy, když jsou systémy zcela zastaveny".
- Pro čtyři možné východy do pilařského sklepa bylo u autorizované specializované firmy objednáno sedm odpovídající výšky bezpečnostních dveří s funkcí elektrického koncového spínače.
- Kromě toho byla bezpečnostní instruktáž doplněna o další body týkající se nehody.
- Další zlepšení v důsledku úrazů a obecné ochrany zaměstnanců nebo po kontrole inspektorátu práce najdete v příloze v části "Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014".
- Pila se přehodnocuje.
- V celém prostoru pily pod podlahou a v prostoru stohování je nutné nosit ochranné přilby.

Seznam vozového parku

Každému vozidlu je přiřazena oblast. Za svůj vozový park odpovídají příslušní zaměstnanci. Každé vozidlo jednou týdně udržujte (mazání, hladina oleje, mytí)!

Srubový dvůr



Volvo L 70 H: RHP 1



Liebherr LH 50: RHP 2

Pila



Pila Volvo L-70 H 1



Volvo L 50 D: Pila 2



Linde H40 D: Edger

Dřevosklad



Kalmar Elektro: SHP 1



Linde H40 D: SHP 2

Dřevosklad



Bulmor JDQ 80: SHP 3



Linde H50 EVO: SHP 4

RETROTIMBER



Linde H 70 D: Retro 1



Linde E 35: Retro 2

Hoblovka



Linde H 25 D: HW (žák)

Chipsy



Volvo L 50: Čipy (Učň)

LOC:



Stromař

Kde jsou k dispozici návody k obsluze/manuály s bezpečnostními pokyny/opatřeními pro stroje/systémy?
Kancelář

Nebezpečné pracovní materiály: Pryskyřičné rozpouštědlo (Regema)

Bezpečnostní pokyny

- ☐ Organizace provozní bezpečnosti
- ☐ Bezpečnostní informace o prevenci nehod
- ☐ Chování v nouzi (únikové cesty)
- ☐ Požadavek na pracovní oděv a přilbu
- ☐ Používání ochrany sluchu
- ☐ Je zakázáno nosit oblečení nebo vlasy vyčnívající z těla.
- ☐ Zákaz přístupu do sklepa pily během provozu
- ☐ Funkčnost bezpečnostních dveří a světelných závor
- ☐ Bezpečná práce v dílně
- ☐ Chování při opravách a údržbě
- ☐ Řešení problémů se systémy
- ☐ Vypnutí systémů při odstraňování poruch (údržba a opravy) Neoprávněné uvedení do provozu není možné vyjmutím klíče pro ovládací napětí nebo uzamčením hlavního vypínače visacím zámekem.
- ☐ uvedení systémů do provozu (zajištění, aby se žádný zaměstnanec nenacházel v nebezpečné zóně)
- ☐ Správná práce se systémem odkorňování
- ☐ Práce s třídícím jeřábem. Za provozu jeřábu je zakázáno přibližovat se k jeřábovému systému na vzdálenost až 40 metrů.
- ☐ správná práce se stohovacími a třídícími systémy
- ☐ Správná práce u brány
- ☐ Správná práce se zařízeními na úpravu okrajů
- ☐ Správná práce s kotoučovou pilou
- ☐ Správná práce se systémem odkorňování
- ☐ Chování během čištění. Nikdy nečistěte za chodu stroje
- ☐ Nebezpečí u jeřábů a kladkostrojů (třídící jeřáb, autojeřáb, vakuový zvedák a kladkostroj)
- ☐ Správné chování ve skladu řeziva
- ☐ Správné chování v úložišti protokolů
- ☐ Manipulace s otevřenými kotoučovými pilami
- ☐ Témata z **akčních listů AUVA + klíčové pokyny**
- ☐ Používání osobních ochranných prostředků
- ☐ Ochranná zařízení a kryty
- ☐ Pád a zřícení (schody a chodby)
- ☐ Správný přístup do sila na čipy
- ☐ Chování při práci ve výškách nad 2 m, zejména při práci se škrabáky ve skladech dřeva.
- ☐ Správné zacházení s řetězovými pilami
- ☐ Odkaz na zákony, které musí být vyvěšeny
- ☐ Mechanická a elektrická rizika a zátěž na pracovišti
- ☐ Práce na příčné pile (Raimann) Výměna nožní kotoučové pily

- ☐ Údržbářské práce na velkých systémech (pila a třídička) Při provádění těchto prací vždy zajistěte hlavní vypínač visacím zámekem, když je vypnutý a klíč do něj vloží technik údržby, který na systému pracuje.
- ☐ Pracovníci údržby mohou pracovat pouze s vypnutými systémy a s příslušným bezpečnostním vybavením.
- ☐ Práce s hoblovacími stroji
- ☐ Správné zacházení s ostrými řeznými nástroji
- ☐ Práce v zámečnické dílně
- ☐ Rozumné cestování na pile
- ☐ Správné chování v oblasti provozního provozu
- ☐ Nebezpečí s vysokozdvížným vozíkem/nakladačem
- ☐ Nebezpečí a obsluha jeřábů
- ☐ Nevstupujte pod zavěšené břemeno s vakuovými jeřáby.
- ☐ Správná obsluha stroje (návod k obsluze)
- ☐ Vlastní instrukce pro velké systémy
- ☐ Chodte opatrně po vyznačených stezkách
- ☐ Zkontrolujte mříže na chodníku
- ☐ Pozor na pohyblivé a rotující části
- ☐ Lezení po žebříku, kontrola funkčnosti
- ☐ Použitelnost ochranných prostředků a zařízení
- ☐ Funkce zařízení EMERGENCY STOP
- ☐ Správné zacházení s elektronickými součástkami, elektřinou a vysokonapětovým proudem.
- ☐ Nevstupujte do prostoru turbíny
- ☐ Správné zacházení s nebezpečnými látkami (skladování denních množství).
- ☐ Správné chování v případě poruchy/opravy stroje
- ☐ Bezpečná práce na pile: povinná přilba a stojan pro jistotu.
- ☐ Zakázané pracovní techniky/reziduální rizika
- ☐ Správné chování v kotelně
- ☐ Správné plnění a vyprazdňování systémů na sušení dřeva
- ☐ Vstup na střechy hal je zakázán
- ☐ Vypněte a řádně opusťte výrobní haly
- ☐ Bezpečné nakládání nákladních vozidel
- ☐ Správné chování na skládce kulatiny (vzdálenost k hromadě kulatiny, vzdálenost k rypadlu)
- ☐ Dávejte na sebe navzájem pozor a nahlaste špatné chování.
- ☐ Údržba/čištění
- ☐ Lékárničky v dílnách
- ☐ Preventivní požární ochrana/požárně bezpečnostní předpisy
- ☐ Chování v nouzi (únikové cesty)
- ☐ Správná likvidace odpadu
- ☐ Chování v případě úniku oleje (stroje a vozový park)
- ☐ Psychický stres na pracovišti

Proč ten podpis?

Podpisem zaměstnance se zaměstnavatel zbavuje své poučovací povinnosti a může úřadům prokázat, že své zaměstnance poučil o rizicích a zátěži na pracovišti.

Lékárničky



Z podpisu nevyplývají pro zaměstnance žádné nevýhody ani náklady v případě pracovního úrazu nebo pracovní neschopnosti.

Podle § 14 ASchG musí být školení prováděno **pravidelně**. (V každém případě při přijetí nového zaměstnance, po pracovním úrazu a po změně pracoviště).

Dne 28. leden 2026 bylo provedeno poučení "Dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví - vyhodnocení pily a hoblovny" pro rok 2024.

Pokyny byly přijaty a pochopeny!

Název	datum	Čas od - do	poučen	Podpis poučené osoby
Bastyr Petr				
Cabanovova` Zuzana				
Cahyna Stepan				
Jezkova` Jana				
Jurik Pavel				
Koller Dominik				
Koller Karol				
Niederer Martin				
Vitek Filip				
Vavra Jan				

Přílohy:

Dodatek 1 - Akční listy (AUVA)