

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument

gem. §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG)

Evaluierung Sägewerk & Hobelwerk

(Ermittlung und Beurteilung von Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz)

mit den Bereichen

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sägehalle | ☐ Zelthalle |
| ☐ Hobelhalle | ☐ Büro |
| ☐ Werkstatt | ☐ Lager |
| ☐ RH-Platz | |

Allgemeine Angaben

Betrieb: Ortner-Holz GmbH
Säge- und Hobelwerk

Anschrift: Zeller Str. 50
A-4284 Tragwein

Anzahl der Arbeitnehmer (inkl. Teilzeitkräfte): 50

Evaluierung durchgeführt von: Geschäftsführer, Sicherheitsfachkraft
Ing. Markus Putz, AUVA
Bühlerweg 1, A-4210 Gallneukirchen

Evaluierungsdatum: **19.11.2004; ergänzt am 30.09.2008, 16.10.2009, 21.09.2010, 03.11.2011, 13.02.2014 und am 26.11.2014, 02.04.2015, 09.02.2017 17.02.2018, 06.05.2019**
-Nachevaluierung am 13.02.2014; ergänzt wegen eines schweren - Arbeitsunfalls am 16.11.2014, Nachevaluierung 02-03.01.2015
-Nachevaluierung 21.02.2018
-Thema Arbeitssicherheit jeden Freitag bei Führungskräfte Shopfloor
12.03.2020: Corona Maßnahmen wurden erarbeitet und umgesetzt
20.05.2021 Nachevaluierung Rindenmühle neu, Sicherheitsumzäunung
01.11.2021: Umsetzung 3G am Arbeitsplatz, Covid neu Antigentests 2x Woche Firmenintern
15.09.2021: Evaluierung Heizanlage neu, Einschulung der Mitarbeiter Karlinger, Rabeder und Schartmüller
23.02.2023: Aktualisierung sämtlicher Evaluierungen, Auffrischung der Unterweisung bei allen Mitarbeitern
05.10.2023 Schnittholzpakete auf Gabelstapler gefallen. Nachevaluierung Staplerverkehr
31.10.2023 Nachevaluierung Besäummanlage nach Arbeitsunfall Bastyr
27.01.2026: Earpods verboten, Radio auf den Maschinen darf nur so laut eingestellt sein, dass alle Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar sind.
21.07.2026: -Angepasster Gehörschutz gehört alle 3 Jahre geprüft

Verantwortlicher/Zuständiger für die Umsetzung der Mängel/Maßnahmen: Hr. Rudolf Ortner (GF)

Sicherheitsvertrauensperson: Hr. Rudolf Ortner
Hr. Hannes Riepl

Sicherheitsfachkraft: Ing. Christoph Rauch, Ing. Markus Putz, AUVA
Arbeitsmediziner: Dr. Margit Duncan-Mayerhofer
Ersthelfer: Hr. Franz Hackl, Hr. Dominic Karlinger, Hr. Maurice Stadler, Hr.
Hannes Schartmüller, Hr. Markus Stinger

Allgemeines:

Im gesamten Betriebsgelände herrscht striktes Rauchverbot! Das Rauchen ist weder in den Hallen noch auf dem Freigelände erlaubt. Ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Raucherplätzen: (vor dem Büro + vor der Retrohalle) darf geraucht werden!



Gebäudeevaluierung

ja	nein	nicht zutreffend	Allgemein	Bemerkungen/Hinweise
x			Fluchtwege frei von Lagerungen?	Begehung jeden Freitag
x			Fluchttüren nicht versperrt?	Kontrolle jeden Freitag
x			Sanitäreinrichtungen in Ordnung?	Werden jeden Mittwoch und Samstag gereinigt und überprüft.
x			Vorbeugender Brandschutz ausgeführt?	Feuerlöscher-Übung Dez. 2014 Feuerlöscher-Übung Aug. 2018 Überprüfung Brandmeldeanlage Feuerwehrübung Feb. 2019
X			Brandschutzmaßnahmen Instandhaltung	Warmarbeitsschein/Unterweisung
x			Erste Hilfe Kasten vorhanden und Inhalt geprüft?	Wurde 2010/2011/2012/2013 geprüft. Neubestückung Jän. 2015: ein Erste Hilfe Kasten im Mitarbeiteraum und ein Erste Hilfe Kasten in der Hobelhalle/Schärfraum
x			Aushangpflichtige Gesetze vorhanden?	Im Internet zum Einsehen möglich!
x			Notrufnummern am Telefon angeschrieben?	Erledigt am 01.12.2014
x			Zelthalle neu, evaluiert. Notausgang, Feuerlöscher	06.02.2018
X			Rolltor bei Holzmarkt durch Stapler beschädigt. Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden – Tor wird erneuert.	02.05.2019
x			Sägekeller	Sicherer Standplatz „Treppe“ 25.02.2018

Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz

Betroffener Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: In der Produktion werden derzeit keine weiblichen Mitarbeiter beschäftigt.

ja	nein	nicht zutreffend	Art der Einwirkung/Belastung	Bemerkungen/Hinweise
		x	Stöße, Erschütterungen	
		x	Bewegen schwerer Lasten von Hand (<5kg regelmäßig, >10kg fallweise)	
		x	Lärm	
		x	Extreme Kälte/Hitze	
		x	Erhöhte körperliche Belastung	
		x	Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe	
		x	Staub, Rauch oder Nebel	
		x	Umgang mit Säuren, Laugen	
		x	Umgang mit aromatischen Kohlenwasserstoffen	

Gesamtbetrieblich festgestellte Gefahren/Belastungen/Hinweise

Bereiche	Festgestellte Mängel/Maßnahmen/Hinweise	Verantwortlicher	erl.
Werkstätte	In der Werkstätte lagern mehrere Fässer mit Fette und Öle ungesichert (ohne Unterstelltasche).	Hr. Ortner	2013
	Ein Öllagerraum wird errichtet.	Hr. Ortner	2014
	Neue Werkzeug- und Sicherheitsausrüstung für Schlosserei. Schutzbrillen, Staubmasken	Hr. Miledler	2019
Schärfraum	Neuer Schärfraum wird errichtet. Neue Gattersägenschräpfmaschine mit CE-Konformität wird aufgestellt	Hr. Ortner	2018
Sägewerksanlage	Am Zugang zum unteren Teil der Anlage (Stiegenabgang) ist eine Tafel („Zutritt für Unbefugte verboten“) vorteilhaft.	Hr. Ortner	Mai 2013
	Beleuchtung in der Sägehalle/Sägekeller und Entrindung sind nicht ausreichend.	Hr. Ortner	Dez. 2014
	Elektronische Sicherung der Abgänge Sägekeller	Hr. Ortner	Jänner 2015
	Sicherung der Stachelwalzen durch Gitter-Abschaltung und Schutzabdeckung.	Hr. Ortner	April 2015
	Absturzsicherung inkl. persönlicher Schutzausrüstung bei Stapelanlage	Hr. Ortner	Jänner 2018
	Installation Spannwagen Mayrhofer. Sicherheit CE	Hr. Ortner	Februar 2018
	Evaluierung Gatter: Sicherheitskeil, Walzenschutz	Hr. Ortner	Februar 2018
	Hackmaschine umgebaut und isoliert, damit der Lärm für die Mitarbeiter geringer wird	Hr. Ortner	Jänner 2019
	Gesamte Beleuchtung im Sägewerk auf LED umgestellt	Hr. Ortner	November 2021
Hobelwerk	Eigene Unterweisung Hobelwerk	Hr. Ortner	April 2015
	Kran installiert und überprüft	Hr. Wahlmüller	Nov. 2017
	Hebehilfe durch Scherenhubtisch	Hr. Ortner	Nov. 2018
	Rollengang bei Bürstmaschine bringt Arbeitserleichterung und schont den Rücken	Hr. Ortner	Feb. 2019
	Scherenhubtisch zur Arbeitserleichterung	Hr. Ortner	Nov. 2021

Gesamtbetrieblich	Gemeinsamer Staplerführerkurs inkl. Unterweisung bei Ortner-Holz Trainer: Hr. Gregor Reiter Unterweisung: Alexander Strobl	Hr. Ortner Hr. Strobl	2016
	Zukunftswerkstatt 2013 + 2014: Interne und externe Verbesserungen, Betriebsklima, Abläufe & Organisation, Stellenbeschreibungen, Nahtstellenvereinbarungen, Arbeitskomfort, Arbeitssicherheit		
	Weitere Verbesserungen des Arbeitnehmerschutzes sind im Anhang unter „Arbeits- und Sicherheitsinnovationen“ ersichtlich.		
	Für jede Maschine wurde eine neuerliche Evaluierung durchgeführt und umfangreiche Unterweisungsunterlagen ausgearbeitet und geschult. Neuerliche Evaluierung und Anpassung der Unterweisungsunterlagen	Hr. Ortner Hr. Ortner	April 2015 Mai 2019
	Alkoholverbot im gesamten Werk. Schriftliche Unterweisung	Hr. Aspacher	November 2015
Begehung am 13.02.2014 und Nov./Dez. 2014/Jänner 2015/März 2015			
Allgemein	Es fehlt derzeit ein SVP; ein Mitarbeiter wurde bereits für eine Schulung angemeldet.	Hr. Ortner Hr. Strobl ab 2015	2. Quartal 2014
Allgemein	Zwei Erste Hilfe Kasten in der Hobelhalle/im Schärfraum platzieren Überprüfen und Inhalt erneuert	Hr. Ortner	Frühjahr 2014
		Hr. Fragner	Dez. 2014
Außenbereich	Lichtgitter auf Eingangsseite reparieren	Hr. Ortner	Frühjahr 2014
Überprüfung	Die Gabelstaplerüberprüfung ist derzeit offen	Hr. Ortner	Frühjahr 2014
Gesamtbetrieblich	Weitere Verbesserungen des Arbeitnehmerschutzes sind im Anhang unter „Arbeits- und Sicherheitsinnovationen“ ersichtlich.	Hr. Ortner	laufend
	In Zukunft werden diese Innovationen einmal jährlich (Februar) in die Evaluierung eingearbeitet.		
Betriebsausfahrt	Spiegel bei Straßenausfahrt wurde aufgestellt. Nach Ansuchen bei der Straßenmeisterei wurde die Aufstellung eines Verkehrsspiegels genehmigt.		Mär. 2013
Unterboden Sägekeller	Schutzgitter bei Antrieben im Sägekeller wurden montiert.	Hr. Ortner	Jul. 2014
	Der Zugang wird durch elektrische Sicherheitstore gesichert. Der Sägekeller wird noch einmal gesondert evaluiert.		Jän. 2015
	Treppe für sicheren Standplatz im Sägewerk wurde gekauft. Steht neben Abgang Besäumer	Hr. Ortner	Feb. 2018

Auszugswalze Sägegatter	Nach Arbeitsunfall Gruber Nov. 2014, wurde der Antrieb der Stachelwalze an das Schutzgitter gekoppelt. Darüber hinaus wird eine Schutzabdeckung der Auszugswalzen montiert.	Hr. Ortner	April 2015
Arbeitsschule	Jeder Mitarbeiter bekommt 1 x Jahr Sicherheitsschuhe von Schütze Tragwein	Hr. Strobl	September 2017
Spannwagen	Neuer Spannwagen wurde installiert. Sicherheitskonzept der Firma Mayrhofer CE-Konform	Hr. Ortner	Jänner 2018
Gattersäge	Die Gatteristen bekommen schnittfeste Handschuhe um Schnittverletzungen zu vermeiden	Hr. Ortner	März 2019
Begehung am 10.08.2020			
Covid 19	Evaluierung ob alle Maßnahmen nachhaltig umgesetzt wurden	Hr. Ortner Fr. Lindner	laufend
Mitarbeiterräume	Workshop mit den Mitarbeitern, was wünschen sich die Mitarbeiter, was verbessert die Rahmenbedingungen	Hr. Ortner Fr. Lindner	Mai 2020
Entrindung	Toter Winkel hinter Messung ist gefährlich weil man vorbeigehende LKW-Fahre nicht sieht. Kamera wurde installiert	Hr. Moser Hr. Ortner	August 2020
Covid	Umsetzung 3G am Arbeitsplatz, Covid neu Antigentests 2x pro Woche Firmenintern	Hr. Ortner Fr. Lindner	laufend
Rindenmühle	Nachevaluierung, Sicherheitsumzäunung	Hr. Moser Hr. Ortner	Mai 2021
Heizanlage	Neue Evaluierung, Einschulung der Mitarbeiter Karlinger, Rabeder und Schartmüller	Hr. Ortner	September 2021
Begehung am 12.01.2023			
Verkehrswege	Evaluierung der Verkehrs- und Gehwege, Beschilderung der Anmeldung	Hr. Leitner	Laufend
MA-Parkplatz	Erweiterung des Mitarbeiterparkplatzes	Hr. Ortner	Nov. 2023
IBC – Container	Auf richtige Kennzeichnung achten	Hr. Leitner	Laufend

Angaben zum Arbeitsbereich/Arbeitsplatz allgemein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Tätigkeit Produktion: Säge- und Hobelarbeiten

Tätigkeit Werkstatt: Instandsetzungsarbeiten / Schlosserei

Tätigkeit Büro: Allgemeine Bürotätigkeiten und Verkauf

Gibt es Beschäftigungsbeschränkungen für

ja	nein	nicht zutreffend	Arbeitnehmer	Bemerkungen/Hinweise
	x		Frauen	
x			Lehrlinge	Lehrlinge dürfen nur die exakt unterwiesenen Tätigkeiten verrichten.

				Der Schichtleiter Mitarbeiter ist für den Lehrling verantwortlich. Lehrlinge dürfen ab den 12 Lehrmonaten und nach erfolgter Sicherheitsschulung in der Berufsschule mit jeder Sägewerksmaschine arbeiten. Voraussetzung ist das aufliegen einer Sicherheitsnachweises einer Sicherheitsschulung der Berufsschule. Ab dem 18. Lehrmonat darf ohnehin mit jeder Maschine gearbeitet werden.
x			Jugendliche	Ferialpraktikanten dürfen ausschließlich die ihnen zugewiesenen Tätigkeiten verrichten
x			Schnupperschüler	Schnupperschüler dürfen nur unter Aufsicht der Schichtleiter durch die Produktion gehen
		x	Schwangere/stillende Mütter	

Jugendliche/Lehrlinge (derzeit 3 Lehrlinge im Betrieb)



Rechtliche Grundlage:

Zu beachten sind die Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz (KJBG)!

Allgemeine Bestimmungen:

- ◇ Pause nach 4,5 Std., mind. 0,5 Std.
- ◇ Arbeitszeit: nur von 6-20h, max. tägl. 9 Std., max. 10 Std. bei Reparaturen
- ◇ Arbeitszeit: wöchentlich max. 40 Std., Ruhezeit mind. 12 Std.
- ◇ keine Sonn- und Feiertagsarbeit, Wochenendfreizeit mind. 43 Std.
- ◇ keine Nachtarbeit, keine Akkordarbeit bis 16 Jahre

Lehrlinge dürfen für folgende Tätigkeiten nicht beschäftigt werden:

- ◇ Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen (leichtentzündliche, explosionsgefährliche, giftige, ätzende, haut- und schleimhautreizende Stoffe wie zB Nitro, Benzol, Tetrachlorkohlenstoffe)
- ◇ Arbeiten mit Xylol, Toulol, Methanol, Trichlor-, Pentachloräthan, Fluorwasserstoffe (erlaubt für Lehrlinge ab 17 Jahre)
- ◇ Arbeiten mit gefährlichen Betriebsmitteln wie: Holzbearbeitungsmaschinen, Sägemaschinen, Hobel- und Fräsmaschinen, Bandschleifmaschinen, Furnierschneidemaschinen, Kettensägen, Stanzen und Pressen, Winkelschleifer über 1200W, Kantenschleifmaschinen, handgeführte Bohrmaschinen mit Zusatzgeräten (Ausnahmen: ab 18 Monate, unter Aufsicht)
- ◇ Spritzlackierarbeiten (ab Beginn des 2. Lehrjahres erlaubt)
- ◇ Gerüste ab 4m (Ausnahme ab 18 unter Aufsicht)

Nachweis von Fachkenntnissen erforderlich?

ja	nein	nicht zutreffend	Betriebsmittel	Bemerkungen/Hinweise
x			Stapler	Die Staplerfahrer besitzen alle einen Staplerführerschein; 5 Mitarbeiter haben 2013 den Staplerführerschein gemacht. Kopien der Staplerführerscheine der Staplerfahrer liegen im Büro auf – schriftliche Fahrerlaubnis wird erteilt.
	x		Kräne	
		x	Aufzüge	

Besondere Untersuchungspflichten erforderlich

ja	nein	nicht zutreffend	Untersuchungsart	Bemerkungen/Hinweise
x			lärmexponiert: audiometrische Funktionsprüfung	Im Bereich Sägewerk und Hobelwerk
	x		Einwirkung gefährlicher Arbeitsstoffe wie ☐ Schweißrauch ☐ Spritzlackierarbeiten ☐ Gefährliche Gase und Dämpfe	

Persönliche Schutzausrüstungen notwendig

ja	nein	nicht zutreffend	Schutzausrüstung	Bemerkungen/Hinweise (Fabrikat/Anforderungen, Verbesserungen)
x			Schutzhandschuhe	
x			Schutzbrillen	
x			Arbeitskleidung	
x			Arbeitsschuhe	
x			Gehörschutz	Angepasster Gehörschutz gehört alle 3 Jahre geprüft
x			Atemschutz	Staubmaske
x			Hautschutz	
x		x	Absturzsicherung	SW-Sortierung Stapelanlage

Bereichskennzeichnungen/Zutrittsbeschränkungen

ja	nein	nicht zutreffend	Objekt	Bemerkungen/Hinweise
x			Sägewerk	
x			Heizhaus	
x			Hobelwerk	
	x		Lager für Gefahrenstoffe	

Prüfpflichten bestehen für

ja	nein	nicht zutreffend	Objekt	Bemerkungen/Hinweise (Prüfung erfolgt durch)
x			Kräne	Prüfbuch vorhanden
x			Stapler	Hubstapler und Radlader; Prüfbuch vorhanden
x			Tore	Prüfbücher vorhanden
x			Heizung	Hackschnitzelheizung
x			E-Installation	
x			Blitzschutz	
x			Feuerlöscher	Prüfpickerl vorhanden

ja	nein	nicht zutreffend	Objekt	Bemerkungen/Hinweise (Prüfung erfolgt durch)
		x	Kälteanlage	

	x		Druckluftkompressor	
x			Lagertanks	5000lt Diesel Eigentankstelle
		x	Flüssiggasanlage	
x			Absaugung	
		x	Aufzug	

Wo liegen die Unterlagen auf: Büro

Gefährdungen oder Belastungen der einzelnen Arbeitsplätze/-bereiche, Maschinen, Tätigkeiten

(Maßnahmenblätter vom Evaluierer als Checkliste verwenden und Mängel/Hinweise eintragen)

trifft zu	Arbeitsplatz/ Maschine/Anlage (Maßnahmenblatt von AUVA)	Fabrikat/Type	Festgestellter Mangel oder erforderliche Maßnahme/Hinweise	erl.
☐	Sägegatter	Wuster & Dietz	Schnittfeste Handschuhe verwenden. Heizung in Kabine wurde installiert. Elektronische Sicherheitseinrichtung für Auszugswalze Gatter wurde eingebaut. Zutritt zu Gatterantrieb während des laufenden Betriebs ist verboten. Nach Arbeitsunfall Gruber Nov. 2014, wurde der Antrieb der Stachelwalze an das Schutzgitter gekoppelt. Darüber hinaus wird eine Schutzabdeckung der Auszugswalzen montiert. Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter Schnittsichere Arbeitshandschuhe um Schnittverletzungen beim Umspannen zu vermeiden	Dez. 2014 Jän. 2015 April 2015 April 2015 Feb. 2019
	Spannwagen	Mayrhofer	Neuer Spannwagen mit CE-Konformität wurde installiert	Jän. 2018

☐	Handmaschinen	div. Geräte	Handmaschinen dürfen nur von geschulten Holztechnikern oder Tischlern in Betrieb genommen werden.	Jän. 2015
		Klambauer	Sämtliche Elektrokabel der Handgeräte auf Beschädigung und Abisolierung kontrolliert und repariert	Mai 2019
☐	Lager allgemein		Aufräumen 1x pro Woche	2017
			Auf Höhen-/Breitenverhältnisse der SH-Pakete achten.	2018
			Nicht in die Nähe der Rundholzstapel gehen. Zutritt Rundholzplatz verboten.	2018
			SH-Pakete sauber übereinander stellen. Sobald ein Paket zu hängen beginnt, muss es vom Platzmeister umgestellt werden.	2018
			Regale dürfen nur mit der darauf stehenden maximalen Traglast belastet werden.	2018
			Gabelstapler sind regelmäßig von einer Fachkundigen Person zu überprüfen	April 2019
☐	9 Hubstapler (Verbrennungsmotor) 3 Hubstapler (Elektromotor)	5x Linde, Jumbo, Lancia Boss, Bulmor	Metallbox auf Rückseite für Unterleger	2013
			Begrenzung der Schnittholzpakete auf 2 Stk. (Nachunterweisung)	Okt 2023
			Gabelstapler sind regelmäßig von einer Fachkundigen Person zu überprüfen	April 2019
			Richtiges & Sicheres Laden der Akkus	Aug. 2023
☐	4 Radlader	Volvo	Achtung beim Zurückfahren; immer vergewissern, dass niemand hinter dem Radlader ist.	2017
☐	1 Rundholzbagger	Liebherr	Der Rundholzbagger darf nur von geschulten und unterwiesenen Mitarbeitern in Betrieb genommen werden	Aug. 2018

☐	Automatische Doppelbesäummaschine	EWD	Unfall am 04.02.2014: Hr. Holzer griff in das laufende Sägeblatt Maßnahmen: Unterweisung Schnittfeste Handschuhe verwenden Verbesserung der Schutzhaube. Sägeblattbremse wurde erneuert Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter Sicherheitstüre wurde installiert Unfall am 31.10.2023, Hr. Pastir griff in laufendes Förderband. Maßnahme Bereichsnotaus wurde unmittelbar bei Förderband installiert	Feb. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 April 2015 Nov. 2018 Okt. 2023
☐	Arbeiten auf erhöhten Standplätzen		Neue Leitern; defekte Leitern müssen entsorgt werden.	Nov. 2013
☐	Vaakumheber	Leweke	Nicht unter schwebende Last treten: Unterweisung Demontiert	Jän. 2014 Feb. 2021
☐	Manuelle Handhabung von Lasten		Richtiges Heben wurde vorgezeigt von Physiotherapeutin Fr. Huber.	
☐	Schutzgasschweißgerät	Fronius	Darf nur von geschultem Personal bedient werden.	
☐	Elektro Schweißtrafo		Darf nur von geschultem Personal bedient werden.	
☐	Drehbank	Voest Nachbau	Darf nur von geschultem Personal bedient werden. Achtung: rotierende Teile	Jän. 2015
☐	Nachschnittkreissäge Technikraum BNK und Hobelwerk	EWD BNKT6	Kamera zur Überwachung wurde installiert. Sicherheitstüre wurde installiert Mittel und Aushang für Augenspülung wurde erneuert. Aufbewahrung Sägeblätter Technikraum BNK: für die sichere Aufbewahrung der Sägeblätter wurde eine Holz-Konstruktion errichtet Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter	2013 2018 2013 2014 April 2015
☐	Ablängautomat	EWD		

☐	Optimierungskapp- säge	DimTer	Schutzeinrichtungen müssen vor jeder Inbetriebnahme überprüft werden. Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter	April 2015
☐	Sortier- und Stapelwerk	TC Maschinenbau	Die Maschine wurde 2010 montiert, aber sie ist noch nicht mit einem CE- Kennzeichen versehen. Achtung: Zutritt nur in den gesicherten Wegen. Lichtgitter wurde neu montiert Achtung: Bei Lieferfirma nachfragen wegen Konformitätsdokument, da sie derzeit noch fehlt!! CE liegt auf!	Mär. 2014 Mär. 2014
☐	2 Hobelautomaten	Fa. Wenig	Arbeitsschutzhelmtragepflicht Unterboden Stapelanlage Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter	Jän. 2015 April 2015
☐			Gasdruckdämpfer Schutzhaube erneuern.	Nov. 2014
☐			Not Aus Schalter muss repariert werden.	Sep. 2014
☐			Unterweisung vertiefen!	Jän. 2015
☐			Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter	April 2015
☐	Anlegeleiter		Neu ab 2013	2013
☐	Stehleiter		Defekte Leitern dürfen nicht bestiegen werden.	
☐	Förderband		Schutz bei SW-Band Ein-/Ausschalter direkt neben Band montiert.	Jän. 2015 Jän. 2015
☐	Motorsägearbeit		2 neue Motorsägen wurden angekauft	
☐	Sortierkran	Baljer/Zembrod		
☐	Entrindungsanlage	VK Prodinger & Scheitel	Vor Aufstieg zur Rindenmühle ist der feste Sitz der Gitterwege zu überprüfen. Achtung: rotierende Anlageteile Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter	April 2015

☐	Wurzelreduzierer	Baljer/Zembrod		
☐	4 Trockenkammern	Mühlböck	Seminar für das richtige Befüllen wurde durchgeführt	Nov. 2018
☐	Biomassefeuerung s-anlage	Mawera	Überprüfung am 21.05.2013 Generalüberholung 04.2014	Mai 2013 Apr. 2014
☐	Tankanlage	Erdtank	Umbau auf Erdtank inkl. Öl-Abscheider	Apr. 2017
☐	Fußbediente Kappsäge		Unfall am 04.11.2010. (Hr. Tijanovic); Gefährdung durch offenes Sägeblatt. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit: Umbau der Kappsäge: Anbringung einer Schutzhaube bei Fußtaster 1,8m vor Sägeblatt Schutzbügel über Sägeblatt fix + eine neue pneumatische Säge	Feb. 2011
☐	Kappsäge	Opticat S90	Schutzeinrichtungen müssen vor jeder Inbetriebnahme überprüft werden.	
☐	Kappsäge	Raimann	Schutzeinrichtungen müssen vor jeder Inbetriebnahme überprüft werden.	2018
☐	Feuerlöscher		Erneuerung Brandschutzplan und Übung mit den Mitarbeitern. Der betriebliche Brandschutzplan wurde erneuert, alle Feuerlöscher überprüft und mit den Mitarbeitern eine Feuerwehübung durchgeführt.	
☐	Brandmeldeanlage	Siemens	Die Brandmeldeanlage wurde im Sommer 2013 wesentlich erweitert: Sortierhalle, Sägehalle, Heizwerk Jährliche Überprüfung	2013 2019
☐	Zukunftswerkstatt		Workshop für mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz	März 2016
☐	Funkenlöschanlage		Bei der Absaugungsanlage im Hobelwerk wurde eine Funkenlöschanlage errichtet; Mitarbeiter wurden eingeschult	Dez. 2013

☐	Sägekeller und Unterboden Stapelanlage		Sicherheitstürenmontiert 10 Stk. neue Arbeitsschutzhelme wurden gekauft. Spezialunterweisung für alle Mitarbeiter Evaluierung Sägekeller neu + Erneuerung Vibrorinne	Jän. 2015 Jän. 2015 Apr. 2015 Jän. 2018
☐	Tag der Sicherheit		Einen Tag mit allen Mitarbeitern für die Sicherheit. Betreuung Herr Ing. Putz AUVA	Februar 2017
☐	Covid 19		Eigenes Sicherheitskonzept gegen die Ansteckung von Covid 19 wurde entwickelt und umgesetzt. Der Schutz der Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung des Betriebes stehen im Vordergrund	März 2020
☐	Büro		Ergonomische Fußstützen	April 2024
☐	Sägewerk allgemein		2 Stk. Tafeln „Gehörschutz benutzen“ angebracht	April 2024
☐	Sägewerk allgemein		EarPods verboten, Radio auf den Maschinen darf nur so laut eingestellt sein, dass alle Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar sind.	Jän. 2026

Sägekeller

Nachevaluierung aufgrund eines schweren Arbeitsunfalles am Montag, 03.11.2014

Folgende Maßnahmen werden aufgrund dieses Unfalls gesetzt:

- Am 06.11.2014 wurde eine spezielle sicherheitstechnische Unterweisung mit allen Mitarbeitern vom Produktionsbereich bezüglich „Betreten des Sägekellers nur bei völligem Stillstand der Anlagen“ durchgeführt.
- Bei den vier möglichen Abgängen in den Sägekeller sind bei einer befugten Fachfirma sieben entsprechend hohe Sicherheitstüren mit elektrischen Endausschalterfunktionen in Auftrag gegeben worden.
- Weiters wurde die sicherheitstechnische Unterweisung um weitere Punkte bezüglich des Unfalls ergänzt.
- Weitere Verbesserungen aufgrund des Unfalls und des allgemeinen Arbeitnehmerschutzes bzw. nach Begehung des Arbeitsinspektorates sind im Anhang unter „Arbeits- und Sicherheitsinnovationen 2014“ ersichtlich.
- Der Sägekeller wird noch einmal nachevaluert.
- Arbeitsschutzhelmpflicht im gesamten Bereich Unterboden Sägekeller und Stapelanlage.

Fuhrparkliste

Jedes Fahrzeug ist einem Bereich zugeordnet. Die jeweiligen Mitarbeiter sind für ihren Fuhrpark verantwortlich. Jedes Fahrzeug einmal pro Woche warten (Schmieren, Ölstand, Waschen)!

Rundholzplatz



Volvo L 70 H: RHP 1



Liebherr LH 50: RHP 2

Sägewerk



Volvo L-70 H Säge 1



Volvo L 50 D: Säge 2



Linde H40 D: Besäumer

Schnittholzplatz



Kalmar Elektro: SHP 1



Linde H40 D: SHP 2

Schnittholzplatz



Bulmor JDQ 80: SHP 3



Linde H50 EVO: SHP 4

RETROTIMBER



Linde H 70 D: Retro 1



Linde E 35: Retro 2

Hobelwerk



Linde H 25 D: HW (Lehrling)

Späne



Volvo L 50: Späne (Lehrling)

LOC:



Baumann

Wo liegen die Betriebsanleitungen/Handbücher mit Sicherheitshinweisen/Maßnahmen der Maschinen/Anlagen auf: Büro

Gefährliche Arbeitsstoffe: Harzlöser (Fa. Regema)

Sicherheitstechnische Unterweisung

- ☐ Organisation der betrieblichen Sicherheit
- ☐ Sicherheitsinformationen zur Unfallverhütung
- ☐ Verhalten im Notfall (Fluchtwege)
- ☐ Arbeitskleidung und Helmpflicht
- ☐ Tragen des Gehörschutzes
- ☐ Vom Körper abstehende Kleidung oder Haare sind verboten.
- ☐ Betretungsverbot des Sägekellers bei laufenden Betrieb
- ☐ Funktionalität von Sicherheitstüren und Lichtgitter
- ☐ Sicheres Arbeiten in der Werkstatt
- ☐ Verhalten bei Reparaturen und Instandhaltung
- ☐ Störungsbehebung bei Anlagen
- ☐ Abschaltung der Anlagen bei Störungsbehebung (Wartung und Reparatur) Durch abziehen des Spannungsversorgungsschlüssels oder versperren mit einem Vorhangschloss des Hauptschalters ist eine unbefugte Inbetriebnahme nicht möglich.
- ☐ Inbetriebnahme von Anlagen (sicherstellen dass sich kein Mitarbeiter im Gefahrenbereich befindet)
- ☐ Richtiges Arbeiten bei der Entrindungsanlage
- ☐ Arbeiten mit den Sortierkran. Während der Kran in Betrieb ist darf man sich der Krananlage bis zu einer Entfernung von 40m nicht nähern.
- ☐ Richtiges Arbeiten bei Stapel- und Sortieranlage
- ☐ Richtiges Arbeiten beim Gatter
- ☐ Richtiges Arbeiten beim Besäumer
- ☐ Richtiges Arbeiten bei der Nachschnittkreissäge
- ☐ Richtiges Arbeiten mit der Entrindungsanlage
- ☐ Verhalten beim Putzen und Reinigen. Niemals bei laufenden Maschinen
- ☐ Gefahren bei Kränen und Hebezeugen (Sortierkran, LKW Kran, Vakuumheber und Flaschenzug)
- ☐ Richtiges Verhalten am Schnittholz-Lager
- ☐ Richtiges Verhalten am Rundholz-Lager
- ☐ Umgang mit offenen Kreissägearbeiten
- ☐ Themen aus den **AUVA Maßnahmenblättern + Schwerpunktunterweisungen**
- ☐ Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen
- ☐ Schutzeinrichtungen und Schutzvorrichtungen
- ☐ Sturz und Fall (Stiegen und Gänge)
- ☐ Richtiges begehen des Spänesilos
- ☐ Verhalten bei Arbeiten in Arbeitshöhen über 2m, im Speziellen Kratzer bei Restholzlager
- ☐ Richtiger Umgang mit Motorsägen
- ☐ Hinweis auf aushangpflichtige Gesetze
- ☐ Mechanische und elektrische Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz
- ☐ Arbeiten an der Kappsäge (Raimann) Austausch der Fußbedienten Kreissäge

- ☐ Instandhaltungsarbeiten an den Großanlagen (Sägewerk und Sortierer) Bei diesen Arbeiten immer den Hauptschalter im ausgeschalteten Zustand mit Vorhangsschloss sichern und Schlüssel steckt der Instandhalter ein, der bei der Anlage arbeitet.
- ☐ Das Instandhaltungspersonal darf nur bei abgeschalteten Anlagen und mit entsprechender Sicherheitsausrüstung arbeiten
- ☐ Arbeiten mit Hobelmaschinen
- ☐ Richtiger Umgang mit scharfen Schnittwerkzeugen
- ☐ Arbeiten in der Schlosserwerkstätte
- ☐ Achtsames fortbewegen in der Sägehalle
- ☐ Richtiges Verhalten im Bereich des Betriebsverkehrs
- ☐ Gefahren bei Stapler/Lader
- ☐ Gefahren und Bedienen der Kräne
- ☐ Bei Vakuumkräne nicht unter schwebende Last treten
- ☐ Ordnungsgemäße Bedienung der Maschine (Betriebsanleitung)
- ☐ Eigene Unterweisung bei Großanlagen
- ☐ Vorsichtiges Gehen auf den markierten Wegen
- ☐ Überprüfen der Gitter am Gehweg
- ☐ Achtung bei beweglichen und rotierenden Teilen
- ☐ Besteigen einer Leiter, Überprüfen der Funktionalität
- ☐ Sinnhaftigkeit der Schutzeinrichtungen, -vorrichtungen
- ☐ Funktion der NOT-AUS Einrichtungen
- ☐ Richtiger Umgang mit elektronischen Bauteilen, Strom und Starkstrom
- ☐ Betreten des Turbinenraums verboten
- ☐ Richtiger Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen (Lagerung der Tagesmenge)
- ☐ Richtiges Verhalten bei Störung/Reparatur der Maschine
- ☐ Sicheres Arbeiten im Sägekeller: Helmpflicht und Standplatz für Trittsicherheit
- ☐ Verbotene Arbeitstechniken/Restrisiken
- ☐ Richtiges Verhalten im Heizraum
- ☐ Richtiges befüllen und entleeren der Holz Trocknungsanlagen
- ☐ Das Betreten der Hallendächer ist untersagt
- ☐ Ordnungsgemäßes Abschalten und Verlassen der Produktionshallen
- ☐ Sicheres Beladen von LKW's
- ☐ Richtiges Verhalten am Rundholzplatz (Abstand zu Rundholzpolter, Abstand zu Rundholzbagger)
- ☐ Aufeinander Acht geben und Fehlverhalten melden
- ☐ Wartung/Reinigung
- ☐ Erste Hilfe Kästen in den Werkstätten
- ☐ Vorbeugender Brandschutz/Brandschutzordnung
- ☐ Verhalten im Notfall (Fluchtwege)
- ☐ Ordnungsgemäße Abfallentsorgung
- ☐ Verhalten bei ÖL-Austritt (Maschinen und Fuhrpark)
- ☐ Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
- ☐ Hinweis Feinstaubbelastung – Verdacht auf krebserzeugend, bei trockenem Holzstaub (Empfehlung: Schutzmasken tragen)
- ☐ Gesundheitsrisiko Nachtarbeit + Angebot ärztliche Untersuchung

Warum die Unterschrift?

Durch die Unterschrift des Dienstnehmers wird der Arbeitgeber von seiner Unterweisungspflicht entlastet und er kann der Behörde nachweisen, seine Dienstnehmer über Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz unterwiesen zu haben.

Erste-Hilfe-Kästen



Durch die Unterschrift entsteht für den Dienstnehmer kein wie immer gearteter Nachteil oder Kosten bei einem Betriebsunfall oder Krankenstand.

Die Unterweisung ist laut ASchG § 14 **regelmäßig** durchzuführen. (Auf jeden Fall bei Einstellung eines neuen Mitarbeiters, nach einem Arbeitsunfall und nach Arbeitsplatzwechsel)

Die Unterweisung ‚Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument – Evaluierung Säge- und Hobelwerk‘ für 2026 wurde am 28.01.2026 durchgeführt.

Unterweisung erhalten und verstanden!

Name	Datum	Zeit von – bis	unterwiesen von	Unterschrift des Unterwiesenen
Abdelrahman Issa	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Adnan Kalo	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Aistleitner Josef	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Al Hamdan Fadi	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Berger Tamara	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Brandstätter Manuel	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Kiss Bernd	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Huter Nicole	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Leitner Tobias	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Witzlsteiner Paul	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Schinnerl Ilona	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Danninger Julia	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Felkl Sofie	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Gruber Walter	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Hackl Alexander	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Hackl Franz	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Himmelbauer Philipp	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Hofbauer Daniel	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Hüttmannsberger Johannes	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	
Karlinger Dominic	28.01.2026	12:30-15:30	Hannes Riepl	

[illegible]

Anlagen:

Anhang 1 – Maßnahmenblätter (AUVA)